

Especificações dos veículos do TRT 19ª Região - Alagoas

Placa	FAB.	Modelo	Ano Fabr/Modelo	Cor	Nº Pat.	Chassis	Categoria	Situação	Potência	AC	VE	TE	DH	Comb	Estado Geral Dispon para Uso
MVJ 4095	GM	Astra	2006 / 2007	Preta	23433	9BGR69W07B**7038	Institucional	Próprio	121 CV	SIM	SIM	SIM	SIM	Flex	Perfeito
MVJ 4165	GM	Astra	2006 / 2007	Preta	23432	9BGR69W07B**8452	Institucional	Próprio	121 CV	SIM	SIM	SIM	SIM	Flex	Perfeito
MVD 5965	GM	Astra	2005 / 2005	Preta	20887	9BGTS69W05B**0382	Representação	Próprio	128 CV	SIM	SIM	SIM	SIM	Flex	Perfeito
NLX 2629	GM	Astra	2008 / 2009	Preta	28837	9BGR69W07B**4117	Institucional	Próprio	121 CV	SIM	SIM	SIM	SIM	Flex	Perfeito
MVH 4508	GM	Astra	2004 / 2005	Preta	19536	9BGTS69W05B**4269	Institucional	Próprio	128 CV	SIM	SIM	SIM	SIM	Flex	Perfeito
NLX 2659	GM	Astra	2008 / 2009	Preta	28817	9BGR69W09B**5489	Institucional	Próprio	121 CV	SIM	SIM	SIM	SIM	Flex	Perfeito
MUV 2627	GM	Astra	2002 / 2002	Preta	17494	9BGT69V02B**2232	Institucional	Próprio	110 CV	SIM	SIM	SIM	SIM	Alc	Com Restrições
MUV 2127	GM	Astra	2002 / 2002	Preta	17495	9BGT69V02B**6210	Institucional	Próprio	110 CV	SIM	SIM	SIM	SIM	Alc	Com Restrições
MVD 5975	GM	Astra	2005 / 2005	Preta	20888	9BGTS69W05B**1240	Representação	Próprio	128 CV	SIM	SIM	SIM	SIM	Flex	Perfeito
NLX 3978	GM	Astra	2008 / 2009	Preta	28838	9BGR69W09B**5124	Institucional	Próprio	121 CV	SIM	SIM	SIM	SIM	Flex	Perfeito
MVE 5015	MITTS	L200	2006 / 2006	Branca	28848	93XINK3406C**4339	Serviços	Próprio	100 CV	SIM	NÃO	NÃO	SIM	Dies	Perfeito
NLW 0791	KIA	Bongo	2008 / 2009	Branca	29177	KNCSE**1597350419	Serviços	Próprio	83 CV	SIM	NÃO	NÃO	SIM	Dies	Perfeito
MVH 5084	VW	Parati	2006 / 2007	Branca	23434	9BWDGOSWX7T**0980	Serviços	Próprio	118 CV	SIM	NÃO	NÃO	SIM	Flex	Perfeito
NLW/3301	KIA	Bongo	2008 / 2009	Branca	29178	KNCSE**3297352492	Serviços	Próprio	94 CV	SIM	NÃO	NÃO	SIM	Dies	Perfeito

Legenda:

FAB: Fabricante do veículo

Nº Pat. : Corresponde ao Número de Registro do Patrimônio

Chassis: ** Corresponde à supressão de dados por questão de Segurança Institucional.

AC, VE, TE, DH, Comb: Corresponde a Ar Condicionado, Vidro Elétrico, Trava Elétrica, Direção Hidráulica e Combustível respectivamente.
A Coluna - "Estado geral/disponível para uso" - demonstra condição atual após manutenção realizada em DEZ/2010.



Marcus André Freire dos Santos
Coordenador CSTMA


Marcus André Freire dos Santos
Matricula 308.19.1161